



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 93/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №177»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 93 от «21» июня 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная проверка** в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №177», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Калининградская, 16.

Вид (наименования) объекта защиты – Нежилые здания, помещения, территория предназначенные для временного пребывания людей. Нежилые здания, помещения, территория образовательных организаций, органов управления учреждений, производственного и складского назначения. Основной класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН: к высокому риску.

Дата и время проведения проверки:

06.08.2018 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

09.08.2018 с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 рабочих дня, 03 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заведующей МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №177» Оболенской Лилией Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты было принято понимать – продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии со статьей 4 части 4 N 123-ФЗ, к обоснованию имеющихся замечаний были применены требования пожарной безопасности действующих нормативно-правовых актов, которые не противоречат требованиям, действовавшим до дня вступления в силу соответствующих положений вышеуказанного Федерального закона.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения: нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. При этом сама кабельная линия, состоящая помимо электропроводки, из кабеленесущих и крепежных элементов, а также монтажных коробок, замене, не подвергалась. Также в ходе проверки, не представлен к ознакомлению ряд документов, предусмотренных ГОСТ Р 54101—2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» в том числе исполнительная документация, которая составляет по окончанию ремонтных работ.	(ст.51 ч.4, ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.06.2020	
2	На объекте защиты, прокладка кабельных	ст.51 ч.4 Федеральный закон	01.06.2020	

	линий и электропроводки систем обнаружения пожара (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.	от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).);		
3	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.8.1 СП 4.13130.2013, а именно: не со всех сторон обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию детского дошкольного учреждения.	(ст.51 ч.4, ст.90 ч.1 пп.1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.06.2020	
4	На объекте защиты, в нарушении п.13.3.17 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, ряд пожарных извещателей не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.	(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.06.2020	
5	На объекте защиты, допускается загромождение эвакуационного пути, и выходы из всех спален групповых ячеек различными материалами (кроватями детей) на запасные эвакуационные выходы из данных помещений.	(п.36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).);	01.06.2020	
6	На объекте защиты, на путях эвакуации в районе западного лестничного марша на второй ступени снизу имеется устройство трубопровода, ухудшающее условия эвакуации людей. (ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	п.36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).);	01.06.2020	
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение	(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года	01.06.2020	

	требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 5 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	№123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
8	На объекте защиты, руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (в помещении электрощитовой).	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).);	01.06.2020	
9	На объекте защиты, противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания.	ч.8 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.06.2020	
10	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" утвержденных приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст), отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система по зданию.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	
11	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лестничная клетка (район кабинета психолога и кабинета заведующей) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2020	
12	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	01.06.2020	

	документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь, отделяющая лестничную клетку от групповой ячейки № 6 не имеет приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
13	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 6 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификате ПБ - Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
14	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификате ПБ - Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
15	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лестничная клетка (район кабинета методиста) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2020	
16	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери, отделяющие лестничную клетку от групповой ячейки № 4 и музыкального зала не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2020	
17	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	

	строительных материалов в представленном сертификат ПБ - Г1, В2, Д3, Т2, РП1.			
18	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ - Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
19	На объекте защиты, пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а именно: предел огнестойкости внутренних перегородок, между помещениями кладовой пищеблока, пищеблока, прачечной, гладильной и коридором общего пользования, менее - EI 15 (в данных перегородках установлены оконные проемы).	ст. 88 ч. 2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	
20	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в коридоре общего пользования допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ - Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
21	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лестничные клетки (район кабинета мед блока, кладовой пищеблока, гладильной и центрального выхода) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2020	
22	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 1 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ - Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	

23	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования групповой ячейки № 4 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2020	
24	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение пп.(в) п. 7.2 СП 7.13130.2013 система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрена из коридора 1-го этажа длиной более 15 м без естественного проветривания.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	
25	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 6 допускается выступ из труб отопления.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2020	
26	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 5 допускается выступ из труб отопления.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«9» августа 2018 г.
М.П.*



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы
Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание на 8 стр. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №177» Оболенская Лилия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«9» августа 2018 г.


(подпись)