



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 95/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №208»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 95 от «21» июня 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная проверка** в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №208», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Быковского, 3/2.

Вид (наименования) объекта защиты – Нежилые здания, помещения, территория предназначенные для временного пребывания людей. Нежилые здания, помещения, территория образовательных организаций, органов управления учреждений, производственного и складского назначения. Основной класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН: к высокому риску.

Дата и время проведения проверки:

02.08.2018 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

09.08.2018 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 рабочих дня, 04 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заведующей МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №208» Сиренченко Викторией Чарвиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты было

принято понимать – продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии со статьей 4 части 4 N 123-ФЗ, к обоснованию имеющихся замечаний были применены требования пожарной безопасности действующих нормативно-правовых актов, которые не противоречат требованиям, действовавшим до дня вступления в силу соответствующих положений вышеуказанного Федерального закона.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
✓ 1	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на восточной лестничной клетке допускается применение декоративно-отделочного материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020 ↓ <i>История СВШ</i>	
✓ 2	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 на путях эвакуации для заполнения подвесного потолка на восточной лестничной клетке допускается применение каркаса из горючего материала. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст.134 п.5 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020 ✓	
3	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020 <i>История</i>	

4	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
5	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №4 в помещениях игровой и раздевалки допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели пожарной опасности указанные в сертификате ПБ не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов, а именно: Г4, В3, РП2, Д2, Т2.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
6	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0, 75м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки № 4 - менее 25 см, а именно: 0,13 м., высота ступени - более 22 см, а именно: - 0,28. Уклон лестницы 3-го типа на путях эвакуации более 1:1.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	
8	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели пожарной опасности указанные в сертификате ПБ не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов, а именно: Г4, В3, РП2, Д2, Т2	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
9	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №6 в	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический	01.06.2020	

	помещениях спальни и игровой допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели пожарной опасности указанные в сертификате ПБ не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов, а именно: Г4, В3, РП2, Д2, Т2.	регламент о требованиях пожарной безопасности"		
10	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №7 в помещениях спальни и игровой допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели пожарной опасности указанные в сертификате ПБ не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов, а именно: Г4, В3, РП2, Д2, Т2.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
11	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,70м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	
12	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки № 7 - менее 25 см, а именно: 0,13 м., высота ступени - более 22 см, а именно: - 0,28. Уклон лестницы 3-го типа на путях эвакуации более 1:1.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	
13	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.15. СП 1.13130.2009 поручни и ограждения западной лестничной клетки в здании дошкольного учреждения не отвечают следующим требованиям: высота ограждений лестницы, используемой детьми, менее 1,2 м, а именно: 1 м. В ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м, а именно: 0,16 м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	

14	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №10 в помещениях спальни и игровой допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели пожарной опасности указанные в сертификате ПБ не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов, а именно: Г4, В3, РП2, Д2, Т2.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
15	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 музыкальном зале допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
16	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из музыкального зала в коридор общего пользования (район -мед. блока) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2020	
17	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 8 в помещениях спальни и игровой допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели пожарной опасности указанные в сертификате ПБ не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов, а именно: Г4, В3, РП2, Д2, Т2.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
18	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 12 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
19	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки № 11 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	

	проведении проверки не был представлен.			
20	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 13.14.5. СП 5.13130.2009 прибор приемно-контрольный и приборы управления, не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
21	На объекте защиты, в нарушении п.13.3.6 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников в некоторых помещениях менее 0,5 м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020	✓
22	На объекте защиты, в нарушении п.13.3.17 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, ряд извещателей не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020	✓
23	На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. В ходе проверки установлено, что в 2014 г. при проведении монтажных работ, электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре была заменена на электропроводку соответствующую строки 10 таблицы 2 ГОСТ 31565-2012. При этом сама кабельная линия, состоящая помимо электропроводки, из кабеленесущих и крепежных элементов, а также монтажных коробок, замене, не подвергалась. Также в ходе проверки, не представлен к ознакомлению ряд документов, предусмотренных ГОСТ Р 54101—2010 «Средства автоматизации и системы	ст.51 ч.4, ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020	✓

	управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» в том числе исполнительная документация, которая составляется по окончании ремонтных работ.			
24	На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).	01.06.2020	
25	На объекте защиты, ряд устройств, для самозакрывания противопожарных дверей не функционируют в связи с их полной или частичной блокировкой во время рабочего дня.	п.62 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).	01.06.2020 <i>Виню</i>	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном

порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку


(подпись)
«9» августа 2018 г.
М.П.*




Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы
Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание на 8 стр. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №208» Сиренченко Виктория Чарвиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«9» августа 2018 г.


(подпись)